

Handleiding Schadeschatting



Bepaal eenvoudig de reparatiekosten van een auto


Je wilt graag een indicatie van de reparatiekosten van een auto. Maar verder dan een grove schatting kom je niet. Gelukkig heb je nu toegang tot Schadeschatting: een handig hulpmiddel waarmee je binnen een paar simpele stappen de verwachte reparatiekosten van een auto bepaalt. In deze handleiding lees je hoe Schadeschatting werkt.

0) Volg het proces bovenin het scherm

Bovenin het scherm zie je wat de voortgang van het schadeschattingsproces is:




- Met de button  ga je terug naar de vorige pagina.
- Met de button  annuleer je de schadeschatting van de betreffende auto.



- Met de button  ga je verder met de schadeschatting.



1) Identificeer het voertuig

- Log in op de OBS Inname-app.
- Ga naar het menu 'Schadebepaling' en accepteer de voorwaarden.
- Voer het kenteken in. Vervolgens krijg je het merk, model en type auto te zien. Controleer of dit klopt.
- Vul de kilometerstand van de auto in (optioneel).




Voertuig schade bepaling

Vul het kenteken in om de nodige gegevens van het voertuig op te halen.

 **1-ZNB-88** 

AUDI A3 1.2 TFSI 81KW SB S-TRONIC (Zwart)



Kilometerstand (optioneel)

2) Relevante informatie ophalen

Je hebt nu twee opties:

1. Het kan zijn dat je de voertuiginformatie automatisch te zien krijgt.

Kenteken

1ZNB88

Merk

AUDI

Model

A3

Type

A3

Carrosserie/aantal portieren

Limousine 5 deuren

Bouwperiode

04/2013 - 03/2016

Datum eerste toelating

10-02-2015

Is dit het geval? Klik dan op

[Volgende](#)

2. Het kan ook zo zijn dat je nog geen voertuiginformatie te zien krijgt. Dit betekent dat het kenteken geen chassisnummer heeft opgeleverd en dus ook geen voertuiginformatie. Vul in dit geval zelf merk, model type en bouwperiode in. De bouwperiode leid je eenvoudig af van de "Datum 1e toelating". Je vindt deze datum in het laatste veld.

Kenteken	<input type="text" value="37TJS2"/>
Merk	<input type="text"/>
Model	<input type="text"/>
Type	<input type="text"/>
Carrosserie/aantal portieren	<input type="text"/>
Bouwperiode	<input type="text"/>
Datum eerste toelating	<input type="text" value="01-03-2012"/>


Heb je alles ingevuld? Klik dan op

[Volgende](#)

3) Selecteer de beschadigde onderdelen

Nu zie je het voertuig in 2D. Hierin geef je aan welke onderdelen zijn beschadigd. Dit doe je door op de onderdelen te klikken.

Let op: de gemarkeerde onderdelen moeten deel uitmaken van één schadegeval. Heb je een schade linksvoor en rechtsachter? En zijn deze op verschillende momenten ontstaan? Geef deze dan apart van elkaar op.



4) Andere bijzonderheden selecteren

Onder de afbeelding van het voertuig zie je een aantal icoontjes. Klik aan wat van toepassing is.

Uitlaat



Is er schade aan de uitlaat? Klik dit icoontje aan.

Trekhaak



Is er schade aan de trekhaak? Klik dit icoontje aan.

Onderkant auto



Is de onderkant van de auto beschadigd? Klik dit icoontje aan.

Let op: bij dit soort schade is er nader onderzoek noodzakelijk. Je ontvangt in dit geval géén automatische schadeschatting.

Airbag



Zijn één of meerdere airbags geactiveerd? Klik dit icoontje aan.

Heb je de onderdelen die van toepassing zijn aangeklikt? Klik dan op

Volgende

5) Opgeven schadeoorzaak

In dit menu geef je aan wat de (waarschijnlijke) schadeoorzaak is. Je beschrijft de soort en omvang van de schade per onderdeel. Vul ook de eventuele aanvullende vragen in. Hiermee wordt de schatting nauwkeuriger.

Schadeoorzaak

Selecteer de schadeoorzaak

Aanrijding met een ander voertuig
 Aanrijding met vast object
 Vandalisme
 Andere schadeoorzaak

Voorbumper

Is in de bumper extra verlichting ingebouwd? (bijv. mistlampen, dagrijlichten enz.)

Ja
 Nee
 Onbekend

Is het voertuig uitgerust met parkeer-assistentie of rij-assistentie?

Ja
 Nee
 Onbekend

Welk soort beschadiging ziet u?

Kras(sen)
 Deuk(en)
 Scheur(en)

Hoe groot is de schade gemeten naar de grootte van een hand?

Tot één hand
 Tussen 1 en 2 handen
 Groter dan 2 handen

Koplamp rechts

Is het voertuig met speciale koplampen uitgerust? (bijv. Xenon, Laser, LED, etc.)

Ja
 Nee
 Onbekend

Spatscherm rechts

Welk soort beschadiging ziet u?

Kras(sen)
 Deuk(en)
 Scheur(en)

Gevolgschade voorkant

Is er mogelijk een vervolgschade in frontgedeelte?

Geen schade (niveau 0)
 Lichte gevolgschade (niveau 1)
 Matige gevolgschade (niveau 2)
 Ernstige gevolgschade (niveau 3)

Is er sprake van meerdere soorten schade? Zoals een deuk, scheur en kras? Klik dan de grootste schade aan. Of selecteer meerdere typen schade.

6) Gevolgschade bepalen

Bij schade aan bepaalde onderdelen kan het zijn dat er een achterliggende schade is ontstaan. Geef per categorie aan hoe ernstig deze schade is (niveau van 0 t/m 3).

Gevolgschade voorkant

Is er mogelijk een vervolgschade in frontgedeelte?

Geen schade (niveau 0)
 Lichte gevolgschade (niveau 1)
 Matige gevolgschade (niveau 2)
 Ernstige gevolgschade (niveau 3)

Gevolgschade A-stijl

Is er gevolgschade aan de A-stijl?

Geen schade (niveau 0)
 Matige gevolgschade (niveau 2)
 Ernstige gevolgschade (niveau 3)



Wil je weten hoe je een achterliggende schade herkent en hoe je het niveau kunt bepalen (0 t/m 3)? Klik dan op het uitroepteken. Staat het schadeniveau er niet bij? Dan is dit niet relevant voor het desbetreffende onderdeel of schadebeeld.

7) Vul jouw eigen uurtarief voor herstelwerkzaamheden in

Heb je de omschrijving van het schadebeeld per onderdeel ingevuld? Vul dan je eigen uurtarief voor herstelwerkzaamheden in. In het systeem is dit tarief standaard €60,-. Pas dit aan naar wens.

Toegepast uurtarief voor arbeid

Indien nodig kunt u het onderstaande uurtarief wijzigen.

Uurtarief

Ingevuld? Klik op

Volgende

8) Voeg foto's van de schade toe

Upload een aantal foto's van de schade. Volg hiervoor de aanwijzingen op het scherm en doe dit per onderdeel. Maak ook een foto van het dashboard, waarbij het contact aan staat met een draaiende motor.


Heb je dit gedaan? Klik dan op

Volgende

In het dan volgende scherm zie je een samenvatting van de schade.

9) Samenvatting van verwachte herstelkosten

Na het doorlopen van alle stappen, vind je hier een samenvatting van de verwachte herstelkosten. Dit is de uitkomst van de schadeschatting.

<p>Beoordelingsrapport gemaakt op 18-12-2021 13:01</p> <p>Referentienummer rdc400956_7FF9A77E_1</p> <p>Beoordeeld voertuig AUDI A3 Kenteken: 1ZNB88</p>	<p>Samenvatting</p> <p>Verwachte reparatiekosten</p> <table><tr><td>Bedrag excl. BTW:</td><td>€ 2.114,00</td></tr><tr><td>BTW:</td><td>€ 443,94</td></tr><tr><td>Totaal incl. BTW:</td><td>€ 2.557,94</td></tr></table>	Bedrag excl. BTW:	€ 2.114,00	BTW:	€ 443,94	Totaal incl. BTW:	€ 2.557,94
Bedrag excl. BTW:	€ 2.114,00						
BTW:	€ 443,94						
Totaal incl. BTW:	€ 2.557,94						
<p>Schaderapport</p> <p>Voorbumper</p> <p>Opties: Voorzien van extra verlichting Schade: Scheur(en) Omvang beschadiging: Tussen 1 en 2 handen</p> 							

Wil je de samenvatting van de verwachte reparatiekosten per mail ontvangen? Vul onderaan het scherm je e-mailadres in.

Voer het e-mailadres in waarnaar het schaderapport moet worden verzonden.

Klik vervolgens op

Versturen

en je krijgt de volgende melding te zien:



Je ontvangt de rapportage vervolgens in pdf-formaat in je mailbox. Wil je nog een schade invoeren? Volg de stappen dan opnieuw.

Schadeschatting

Datum 18-12-2021

De verwachte reparatiekosten (netto) bedragen ca.: € 2.114,-

Kenteken: 1ZNB88
Merk: AUDI
Model: A3
KM stand: 36371
Datum 1^e toelating: 10-02-2015

Schadebeeld:



Schadebeschrijving:

Bumper voor:

Voorzien van extra verlichting
Scheur(en)

Koplamp rechts:

Tussen 1 en 2 handen
Voorzien van speciale koplampen
Geeft geen licht
Gebroken glas